

ТЕНЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

№ №	Вид	Наименование, назначение	Кафедра
1		<p>Автоматический измеритель деформаций АИД-4 Предназначен для измерения статических и квазистатических деформаций с помощью тензорезисторов, включенных по полумостовой схеме.</p>	МКиИС
2		<p>Тензоизмерительная станция на базе SCXI-100 Предназначена для выполнения тензометрических измерений с подключением 48 датчиков по ¼ мостовой схеме</p>	МКиИС
3		<p>Тензометрическая станция СНИТ-3</p>	СМиОТУ